

事後評価調書

I 事業概要						
事業名	通常砂防事業					
地区名	伏屋川第1支川					
事業箇所	犬山市善師野					
事業のあらまし	<p>伏屋川第1支川は、愛知県の犬山市善師野に位置し、保全対象として人家7戸を始め市道、禅徳寺を有する土石流危険渓流である。</p> <p>流域の地質は新第三紀瑞浪層群からなり、脆弱で、また古生層との境界部にあたるため、風化が進み多くの崩壊跡も見られ、渓床部には崩積土が厚く堆積して不安定な状態のため、早急な土石流対策が必要であった。そのため平成15年度より砂防堰堤工、渓流保全工の整備に着手し、平成21年度に概成した。</p>					
事業目標	<p>【達成（主要）目標】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・保全人家7戸、市道、禅徳寺を土砂災害から保護する。 <p>【副次目標】（事前評価時に設定した場合、記載する）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・なし 					
事業費	事業費	内訳				
	3.5億円	□工事費1.7億円、□用補費1.6億円、□その他0.2億円				
事業期間	採択年度	平成15年度	着工年度	平成17年度	完成年度	平成21年度
事業内容	砂防堰堤工 1基（高さ5.5m） 渓流保全工 269m					
II 評価						
①事業目標の達成状況	1) 主要目標の達成状況	<p>【達成状況】</p> <p>主要目標に掲げられた保全対象を保護するために設置された砂防堰堤は、土石流を捕捉する機能を有している。現在、砂防堰堤は健全な状態であることから、土石流に対する必要な機能を維持していると考えられ、目標は達成されている。</p> <p>【達成状況に対する評価】</p> <p>主要目標に対し、目標を達成した。</p>				
	2) 副次目標の達成状況	<p>【達成状況】</p> <p>該当なし。</p> <p>【達成状況に対する評価】</p> <p>該当なし。</p>				
III 対応方針						
今後の事後評価の必要性	II評価より、特に今後の事後評価の必要性はない。					
改善措置の必要性	II評価より、改善措置の必要性はない。					
同種事業に反映すべき事項	本事業は従来からの手法により対策を実施しているため、同種事業に反映すべき事項は特になし。					