

受託業者名 株式会社 東海分析化学研究所

試料 番号	事務所 コード	住宅名	地区	採取住宅			採取箇所			間取り	採取日		定性分 析結果	定量分 析結果	劣化の 状況
				街区	棟	号	1	2	3		年月日	時間			
26															
27															
28															
29															
30		岩田	東三河		1	104	和室	和室	台所	3DK	18年7月3日	12:10	無	—	c
31		岩田	東三河		2	207	和室	和室	台所	3DK	18年6月28日	14:45	無	—	c
32		岩田	東三河		3	303	和室	和室	台所	3DK	18年6月28日	14:35	無	—	c
33		岩田	東三河		5	206	和室	和室	台所	4DK	18年6月26日	15:54	無	—	c
34		岩田	東三河		6	205	和室	和室	台所	3DK	18年6月26日	15:37	無	—	c
35		岩田	東三河		7	201	和室	和室	台所	3DK	18年6月28日	10:55	無	—	c
36		岩田	東三河		9	106	和室	和室	台所	3K	18年6月28日	14:00	無	—	c
37		岩田	東三河		8	208	和室	和室	台所	3K	18年6月28日	9:55	無	—	c
38		岩田	東三河		10	108	和室	和室	台所	3DK	18年6月28日	9:45	無	—	c
39		岩田	東三河		11	202	和室	和室	台所	3K	18年6月28日	13:45	無	—	c
40		岩田	東三河		15	205	和室	和室	台所	3K	18年6月28日	10:30	無	—	c
41		岩田	東三河		12	204	和室	和室	台所	3K	18年6月28日	9:15	無	—	c
42		岩田	東三河		13	207	和室	和室	台所	3K	18年6月28日	10:15	無	—	c
43		岩田	東三河		14	304	和室	和室	台所	3K	18年6月28日	11:20	無	—	c
44		岩田	東三河		16	306	和室	和室	台所	3K	18年6月28日	13:25	無	—	c
45															
46															
47															
48															
49															
50															
凡例	採取箇所 1住宅で3箇所から採取			劣化の状況 a : 劣化・損傷・ハク離あり b : 一部劣化・損傷・ハク離あり c : 劣化・損傷・ハク離なし											

第 G-2006-00309-39号
平成18年8月30日

検査報告書

愛知県住宅供給公社
代表者 理事長 河合 修 様
名古屋市中区丸の内三丁目19番30号

作業環境測定機関登録 第23-10号

株式会社 東海分析化学研究所

愛知県宝飯郡御津町大字赤根字下川50番地
電話 <0533> 75-2250 番(代) 〒441-0316
作業環境測定部門

ご依頼のありました検査についての結果を、下記のとおり報告いたします。

記

業務名称 二川住宅始め38住宅吹付けアスベスト定性分析調査委託

業務の実施場所 岩田住宅 11棟202号
(豊橋市中岩田六丁目1)

業務の実施日 採取 平成18年6月28日(水)

検査の対象 石綿の有無

検査の方法 平成8年3月29日付け厚生労働省基発第188号通知
別紙第3に示す分散染色法による確認方法

検査の結果

試料名称	石綿の有無		
	クリソタイル	アモサイト	クロソドライト
天井 吹付け材	無	無	無

※試料は、和室2室及び台所の天井の吹付け材を混合した。

※試料中には石綿の種類に応じた分散色を認められなかった。

第 G-2006-00309-40号
平成18年8月30日

検査報告書

愛知県住宅供給公社
代表者 理事長 河合 修 様
名古屋市中区丸の内三丁目19番30号

作業環境測定機関登録 第23-10号

株式会社 東海分析化学研究所

愛知県宝飯郡御津町大字赤根字下川50番地
電話 <0533> 75-2250 番(代) 7441-0316
作業環境測定部門

ご依頼のありました検査についての結果を、下記のとおり報告いたします。

記

業務名称 二川住宅始め38住宅吹付けアスベスト定性分析調査委託

業務の実施場所 岩田住宅 15棟205号
(豊橋市中岩田六丁目1)

業務の実施日 採取 平成18年6月28日(水)

検査の対象 石綿の有無

検査の方法 平成8年3月29日付け厚生労働省基発第188号通知
別紙第3に示す分散染色法による確認方法

検査の結果

試料名称	石綿の有無		
	クリソタイル	アモサイト	クロシドライト
天井 吹付け材	無	無	無

※試料は、和室2室及び台所の天井の吹付け材を混合した。

※試料中には石綿の種類に応じた分散色を認められなかった。

第 G-2006-00309-41号

平成18年8月30日

検査報告書

愛知県住宅供給公社
代表者 理事長 河合 修 様
名古屋市中区丸の内三丁目19番30号

作業環境測定機関登録 第23-10号

株式会社 東海分析化学研究所

愛知県宝飯郡御津町大字赤根字下川50番地
電話 <0533> 75-2250 番(代) 〒441-0316
作業環境測定部門

ご依頼のありました検査についての結果を、下記のとおり報告いたします。

記

業 務 名 称 二川住宅始め38住宅吹付けアスベスト定性分析調査委託

業 務 の 実 施 場 所 岩田住宅 1 2 棟204号
(豊橋市中岩田六丁目1)

業 務 の 実 施 日 採取 平成18年6月28日(水)

検 査 の 対 象 石綿の有無

検 査 の 方 法 平成8年3月29日付け厚生労働省基発第188号通知
別紙第3に示す分散染色法による確認方法

検 査 の 結 果

試料名称	石綿の有無		
	クリソタイル	アモサイト	クロシドライト
天井 吹付け材	無	無	無

※試料は、和室2室及び台所の天井の吹付け材を混合した。

※試料中には石綿の種類に応じた分散色を認められなかった。

第 G-2006-00309-43号
平成18年8月30日

検査報告書

愛知県住宅供給公社
代表者 理事長 河合 修 様
名古屋市中区丸の内三丁目19番30号

作業環境測定機関登録 第23-10号

株式会社 東海分析化学研究所

愛知県宝飯郡御津町大字赤根字下川150番地
電話 <0533> 75-2250 番(代) 〒441-0316
作業環境測定部門

ご依頼のありました検査についての結果を、下記のとおり報告いたします。

記

業務名称 二川住宅始め38住宅吹付けアスベスト定性分析調査委託

業務の実施場所 岩田住宅 14棟304号
(豊橋市中岩田六丁目1)

業務の実施日 採取 平成18年6月28日(水)

検査の対象 石綿の有無

検査の方法 平成8年3月29日付け厚生労働省基発第188号通知
別紙第3に示す分散染色法による確認方法

検査の結果

試料名称	石綿の有無		
	クリソタイル	アモサイト	クロソドライト
天井 吹付け材	無	無	無

※試料は、和室2室及び台所の天井の吹付け材を混合した。

※試料中には石綿の種類に応じた分散色を認められなかった。