

石綿含有建材の事前調査の実務

一般社団法人建築物石綿含有建材調査者協会(ASA)

副代表理事 外山尚紀

外山尚紀

一般社団法人建築物石綿含有建材調査者協会 副代表理事

特定非営利活動法人東京労働安全衛生センター 理事

労働安全衛生コンサルタント

作業環境測定士

建築物石綿含有建材調査者

環境省 中央環境審議会大気環境部会石綿飛散防止小委員会 委員

災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル 改訂検討会

石綿飛散防止対策に係るリスクコミュニケーションガイドライン改訂検討会委員


厚生労働省 建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会 工作物に関するワーキンググループ 委員

環境省・厚生労働省 東日本大震災アスベスト対策合同会議 委員

日本環境測定分析協会 石綿分析インストラクター

日本作業環境測定協会 作業環境測定インストラクター

石綿輸入量と中皮腫による死者数の推移



1 石綿含有建材

多様な石綿含有建材

レベルを間違えない！

建材の種類	石綿含有吹付け材 (レベル 1)	石綿含有保温材等 (レベル 2)	石綿含有成形板等 (レベル3)	石綿含有仕上塗材
対応石綿含有材	吹付け石綿 石綿含有吹付けロックウール 石綿含有吹付けバーミキュライト 石綿含有吹付けパライト	石綿含有耐火被覆板 石綿含有煙突用断熱材 石綿含有屋根用折板裏断熱材 石綿含有配管保温材	その他の石綿含有建材 (成形板等)	①建築用仕上塗材 (吹付けバーミキュライト、吹付けパライトは除く) ②建築用下地調整塗材
発じん性	著しく高い	高い	比較的低い	比較的低い

吹付け石綿に注意！

吹付け石綿の用途



吹付け耐火被覆



要求性能（防音）

1)吹付け石綿等の製造時期

建材名	開始-終了
①吹付け石綿	1956～1975
②吹付けロックウール	1961～1987
③湿式吹付け材	1964～1989
④吹付けバーミキュライト	1965～1989
⑤吹付けパーライト	1971～1989

①吹付け石綿


石綿とセメントを工場で混合、ほとんどが石綿含有率60%以上

商品名◆	建材名 (一般名)◆	型番・ 品番◆	製造時の メーカー◆	製造期間◆	含有率◆	種類◆
プロベスト	 吹付け石綿		朝日石綿工業（株）	1962～1971	60～70	白石綿、青石綿、茶石綿
サーモテックスA	 吹付け石綿		内外アスベスト（株）	1969～1975	60～70	白石綿、茶石綿
トムレックス	 吹付け石綿	T/# 5500	日本アスベスト（株）	1956～1974	60～70	白石綿、茶石綿
トムレックス	 吹付け石綿	T/# 5500	日本アスベスト（株）	1956～1971	60～70	青石綿
リンペット	 吹付け石綿		日本リンペット工事（株）	1959～1971	30～70	白石綿、青石綿
ノザワコーベックス	 吹付け石綿		（株）ノザワ	1962～1975	55～70	白石綿、青石綿
スターレックス	 吹付け石綿	N#280	明星工業（株）	～1974	情報なし	白石綿
ベリーコート	 吹付け石綿		（株）和久産業	1971～1973	60	白石綿

石綿含有建材データベース



吹付け石綿（クロシドライト）



一般社団法人
建築物石綿含有建材調査者協会

②石綿含有吹付けロックウール

1件～20件（全21件）

[◀◀ホームへ戻る](#)

[🖨️ 印刷](#)

商品名	建材名 (一般名)	型番・ 品番	製造時の メーカー	製造期間	含有率	種類	不燃材 料認定	*注)
浅野ダイアロック	人 石綿含有吹付けロックウール		浅野スレート（株）	1971～1975	5以上	青石綿、茶石綿		
プロベストR（タイプA）	人 石綿含有吹付けロックウール		朝日石綿工業（株）	1971～1975	20～35	茶石綿		
タイカレックス	人 石綿含有吹付けロックウール		耐火被覆工業協同組合	1978～1979	3	白石綿	不燃 No.1023	
サーモテックス	人 石綿含有吹付けロックウール		内外アスペスト（株）	1961～1975	25	白石綿、茶石綿		
サーモテックス	人 石綿含有吹付けロックウール		内外アスペスト（株）	1976～1978	5未満	白石綿、茶石綿		
スプレーテックス	人 石綿含有吹付けロックウール	SPF	日東紡績（株）	1961～1975	12～20	白石綿	不燃 No.1023	
スプレーテックス	人 石綿含有吹付けロックウール	SPS	日東紡績（株）	1961～1975	15	白石綿	不燃 No.1023	
スプレーテックス	人 石綿含有吹付けロックウール	SPS	日東紡績（株）	1975～1979	2～4	白石綿	不燃 No.1023	
スプレーテックス（カラー品のみ）	人 石綿含有吹付けロックウール	SPS	日東紡績（株）	1979～1987	2	白石綿		
スプレイクラフトH	人 石綿含有吹付けロックウール	T/# 5515	日本アスペスト（株）	1970～1974	30	白石綿、茶石綿	不燃 No.1023	
スプレイクラフトS	人 石綿含有吹付けロックウール	T/# 5515	日本アスペスト（株）	1970～1974	30	白石綿、茶石綿	不燃 No.1023	
アサノスプレーコート	人 石綿含有吹付けロックウール		日本セメント（株）	1971～1978	3～15	白石綿、青石綿		
バルカラック	人 石綿含有吹付けロックウール		日本リンペット工業（株）	1971～1974	20	白石綿	不燃 No.1023	

1製品（カラー品）のみが1987年まで製造、これ以外は1980年までに製造終了。

石綿含有吹付けロックウール





一般社団法人
建築物石綿含有建材調査者協会



石綿含有湿式吹付け材



石綿含有湿式吹付け材

③石綿含有吹付けバーミキュライト

吹付用軽量骨材仕上塗材 JIS A 6909 (建築用仕上塗材) 吹付用軽量骨材仕上塗材

1件～5件（全5件）

◀ ホームへ戻る

🖨 印刷

商品名◆	建材名 (一般名)◆	型番・ 品番◆	製造時の メーカー◆	製造期間◆	含有率◆	種類◆	不燃材 料認定◆	*注)◆
ウォールコートM折板用	石綿含有吹付けバーミキュライト		(株)エーピーシー商会	1971～1989	39	種類は不明		
ミクライト	石綿含有吹付けバーミキュライト		(株)エーピーシー商会	1965～1966	24	種類は不明	基材同等 No.3	
ミクライト	石綿含有吹付けバーミキュライト		(株)エーピーシー商会	1966～1971	18	種類は不明	基材同等 No.3	
ミクライト	石綿含有吹付けバーミキュライト		(株)エーピーシー商会	1971～1977	13	種類は不明	基材同等 No.3	
ミクライト	石綿含有吹付けバーミキュライト		(株)エーピーシー商会	1977～1988	5	種類は不明	基材同等 No.3	

これら以外の製品（商品名ゾノライト）に不純物として角閃石系石綿（ワインチャイト/リヒテライト）を含有していることがある。




石綿含有吹付けバーミキュライト



石綿含有吹付けバーミキュライト

石綿含有吹付けパーライト



1件～1件（全1件）

◀◀ ホームへ戻る

🖨 印刷

商品名◆	建材名 (一般名)◆	型番・ 品番◆	製造時の メーカー◆	製造期間◆	含有率◆	種類◆	不燃材 料認定◆	*注)◆
ダンコート	石綿含有吹付けパーライト	F	(株) 佐渡島	1971～1989	5.6	白石綿		



バーミキュライトとパーライト



塗装されると建築用仕上塗材と間違えやすい

石綿含有建材の種類と特徴

2) 石綿含有耐火被覆板（レベル2）

耐火被覆板

けい酸カルシウム板第2種

3) 石綿含有断熱材（レベル2）

屋根用折板裏断熱材

煙突用断熱材

4) 保温材（レベル2）

保温材等（レベル2）の製造時期

建材名	開始-終了
①石綿含有耐火被覆板	1963～1983
②石綿含有けい酸カルシウム板第2種	1965～1990
③屋根用折板石綿断熱材	1958～1983
④煙突用石綿断熱材	1964～1991
⑤保温材	1940～1979



①石綿含有耐火被覆板

一般社団法人
建築物石綿含有建材調査者協会




①石綿含有耐火被覆板

一般社団法人
建築物石綿含有建材調査者協会



ケイ酸カルシウム板第2種

一般社団法人
建築物石綿含有建材調査者協会




ケイ酸カルシウム板第2種

一般社団法人
建築物石綿含有建材調査者協会



③屋根用折板石綿断熱材

一般社団法人
建築物石綿含有建材調査者協会



③屋根用折板石綿断熱材

一般社団法人
建築物石綿含有建材調査者協会



④煙突用石綿断熱材

カボ STACK



④煙突用石綿断熱材

一般社団法人
建築物石綿含有建材調査者協会

ニューカボスタッフ



④煙突用石綿断熱材

一般社団法人
建築物石綿含有建材調査者協会

ハイスタック



④煙突用石綿断熱材

一般社団法人
建築物石綿含有建材調査者協会



⑤保温材

一般社団法人
建築物石綿含有建材調査者協会



⑤保温材



⑤保温材

石綿含有建材の種類と特徴

5) 石綿成形板（レベル3）

スレート板、サイディング、押出成形セメント板、
ケイ酸カルシウム板第1種、石膏ボード、
ロックウール吸音天井板、ビニル床タイル…

成形板等（レベル3）、仕上塗材の製造時期(1)

建材名	開始-終了
石綿セメント円筒	1937～2000
石綿セメント管	1931～1985
けい酸カルシウム床材	1966～1988
けい酸カルシウム板第1種	1960～2004
スラグせっこう板	1978～2003
スレートボード・その他	1953～2004
スレートボード・フレキシブル板	1953～2004
スレートボード・軟質板	1936～2004
スレートボード・平板	1931～2004
スレート波板・その他	1950～2004
スレート波板・小波	1917～2004
スレート波板・大波	1931～2004
せっこうボード	1970～1986
その他パネル・ボード	1954～2004
ソフト巾木	1960～1966

成形板等（レベル3）、仕上塗材の製造時期(2)

建材名	開始-終了
パーライト板	1951～2004
パルプセメント板	1961～2003
ビニル床シート	1951～1990
ビニル床タイル	1952～1987
ルーフィング	1937～1987
ロックウール吸音天井板	1964～1987
押出成形セメント板	1962～2004
建材複合金屬系サイディング	1975～1990
住宅屋根用化粧スレート	1961～2004
壁紙	1969～1991
窯業系サイディング	1961～2004
石綿発泡体	1973～2001
建築用仕上塗材	1970～1999




スレート波板

一般社団法人
建築物石綿含有建材調査者協会



一般社団法人
建築物石綿含有建材調査者協会



住宅屋根用化粧スレート

一般社団法人
建築物石綿含有建材調査者協会




サイディング

一般社団法人
建築物石綿含有建材調査者協会



ケイ酸カルシウム板第1種

一般社団法人
建築物石綿含有建材調査者協会



ケイ酸カルシウム板第1種



ロックウール吸音天井板

一般社団法人
建築物石綿含有建材調査者協会



石膏ボードとロックウール吸音天井板

一般社団法人
建築物石綿含有建材調査者協会



石膏ボード下地クロス仕上



ビニル床タイル、床シート、巾木



事前調査の難しさ

発がん物質を見つけ出す！

石綿含有建材の種類、商品が非常に多い

建築物の多様さ、複雑さ

試料採取の難しさ

分析の難しさ

調査の誤りが許容されにくい

事前調査→書面調査と現地調査を調査者が実施