




(1) 1690年頃(元禄期)  
楽筒村より下流の本流  
沿いは不明





(2) 1715年頃(正徳期)



(3) 1830年頃(天保期)

第17図 江戸時代前期、中期、後期の豊川下流域右岸における霞堤分布の変化  
(各種絵図から作成。(1)の図中の点線は存在がほぼ確実な堤を示す)





豊橋市 賀茂地区

三上橋

豊川

[A]


賀茂殿の浸水状況 平成15年8月9日 14:50頃(ピーク後)


(国交省豊川河川事務所パラソク)



豊川からの氾濫水が渠道を洗い洪水が堤内地へ浸水  
平成15年8月9日 11:50頃(ほぼピーク時)

河況係数





第1図 現在の豊川と用水利用状況

# 学習できる歴史的風土としての保全を



# 豊橋地域をどうみる

# 0. 温故知新

