

図12-6-10 底質状況(平成23年8月8日 堰下流 河口から5.2km)




No1 (左岸) シジミ 9個



No4 (右岸中央より) シジミ 58個




No2 (左岸中央より) シジミ 25個



No5 (右岸) シジミ 99個



No3 (左岸中央) シジミ 75個



No1: 堰下流水位0.20m
No2: 堰下流水位0.26m
No3: 堰下流水位0.32m
No4: 堰下流水位0.38m
No5: 堰下流水位0.46m

図15-1 ユスリカ幼虫の確認種類数の経年変化




図15-2 ユスリカ幼虫の確認個体数の経年変化





図16-1 サツキマス入荷数の経年変化



	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23
■ 長良川	1258	709	1438	1130	1069	428	657	338	801	577	366	148	532	880	513	913	294	581
■ 木曽川	280	263	395	694	422	161	248	55	80	18	67	4	16	60	8	10	156	35
■ 揖斐川	215	101	178	174	161	51	104	31	386	64	42	19	116	48	97	50	47	36

	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16
● 採捕数	895	385	950	863	655	278	579	190	676	151	101

図16-2 木曾三川合計・長良川のサツキマス漁獲量

