


# 円山川の主な支川



# 近畿管内の他河川との河床勾配比較



# 浸水被害状況

台風23号により大半が浸水した豊岡市街地  
(平成16年10月)



平成16年台風23号による被害



激特実施状況 河道掘削(円山川下流部)

戸島地区



平成21年1月9日撮影



平成21年1月9日撮影

