

## 事後評価調書

I 事業概要							
事業名	急傾斜地崩壊対策事業						
地区名	石楠区域						
事業箇所	豊田市石楠町地内						
事業のあらまし	石楠区域は豊田市石楠町に位置し、保全家屋7戸を有する急傾斜地である。がけ崩れの危険性の高い区域であり、人命を守るために早急な防災対策が必要な箇所であった。そのため、平成17年度より整備に着手し、平成22年度に概成した。						
事業目標	<p><b>【達成（主要）目標】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・保全人家7戸を急傾斜地の崩壊による土砂災害から保全する。</li> </ul> <p><b>【副次目標】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・なし</li> </ul>						
事業費	<table border="1"> <thead> <tr> <th>事業費</th><th>内訳</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.25億円</td><td>■工事費 1.07億円、■用補費 0.05億円、■その他 0.13億円</td></tr> </tbody> </table>	事業費	内訳	1.25億円	■工事費 1.07億円、■用補費 0.05億円、■その他 0.13億円		
事業費	内訳						
1.25億円	■工事費 1.07億円、■用補費 0.05億円、■その他 0.13億円						
事業期間	<table border="1"> <thead> <tr> <th>採択年度</th><th>平成17年度</th><th>着工年度</th><th>平成17年度</th><th>完成年度</th><th>平成22年度</th></tr> </thead> </table>	採択年度	平成17年度	着工年度	平成17年度	完成年度	平成22年度
採択年度	平成17年度	着工年度	平成17年度	完成年度	平成22年度		
事業内容	急傾斜地崩壊防止施設工（擁壁工等） L=130m						
II 評価							
①事業目標の達成状況	<p>1) 主要目標の達成状況</p> <p><b>【達成状況】</b> 主要目標に掲げられた保全対象を保全するために必要な施設が設置され、現在まで健全に機能を発揮していることから、目標は達成されていると考える。</p> <p><b>【達成状況に対する評価】</b> 主要目標に対し、目標を達成した。</p>						
	<p>2) 副次目標の達成状況</p> <p><b>【達成状況】</b> 該当なし。</p> <p><b>【達成状況に対する評価】</b> 該当なし。</p>						
III 対応方針							
今後の事後評価の必要性	II評価より、特に今後の事後評価の必要性はない。						
改善措置の必要性	II評価より、改善措置の必要性はない。						
同種事業に反映すべき事項	本事業は従来からの手法により対策を実施しているため、同種事業に反映すべき事項はない。						