

建築技術職員によるコンクリートブロック塀等に係る現地調査結果について

※（ ）内は組積造の塀の数値（道路境界のみ該当）

【総括表】

| 学校種別 | | 高校 | 特支 | 合計 | | | | |
|---------------------|----------|-------------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|
| ①学校数 | | 150 | 29 | 179 | | | | |
| ②ブロック塀等を有する学校数 | | 128 | 21 | (5) | 149 | | | |
| ブロック塀等の箇所数 | | 451 | 54 | (6) | 505 | | | |
| ③ブロック塀等の延長（m） | | 12,262 | 707 | (201) | 12,969 | | | |
| ④外観に基づく点検が完了している学校数 | | 128 | 21 | (5) | 149 | | | |
| ⑤基準に適合しない又は劣化損傷がある | ⑥学校数 | | 119 | 18 | (5) | 137 | | |
| | 箇所数 | | 351 | 39 | (6) | 390 | | |
| | 延長（m） | | 10,922 | 626 | (201) | 11,548 | | |
| | 基準に適合しない | ⑤学校数 | | 117 | 17 | (5) | 134 | |
| | | 箇所数 | | 300 | 30 | (6) | 330 | |
| | | 延長（m） | | 8,760 | 431 | (201) | 9,191 | |
| | | 不適合理由（重複あり） | 高さ超過 | ⑤学校数 | 89 | 7 | (5) | 96 |
| | | | | 箇所数 | 137 | 9 | (6) | 146 |
| | | | | 全長(m) | 3,595 | 88 | (201) | 3,683 |
| | | 厚さ不足 | 学校数 | 29 | 2 | (1) | 31 | |
| | | | 箇所数 | 37 | 2 | (1) | 39 | |
| | | | 全長(m) | 874 | 13 | (120) | 887 | |
| | | 控え壁なし | 学校数 | 92 | 14 | (0) | 106 | |
| | | | 箇所数 | 160 | 22 | (0) | 182 | |
| | | | 全長(m) | 2,864 | 318 | (0) | 3,182 | |
| | 控え壁間隔超過 | 学校数 | 25 | 2 | (0) | 27 | | |
| | | 箇所数 | 42 | 2 | (0) | 44 | | |
| | | 全長(m) | 3,965 | 44 | (0) | 4,009 | | |
| | 劣化損傷がある | ⑤学校数 | | 83 | 11 | (1) | 94 | |
| | | 箇所数 | | 191 | 22 | (1) | 213 | |
| 延長（m） | | 8,786 | 510 | (120) | 9,296 | | | |
| ひび割れ | | 学校数 | 71 | 8 | (0) | 79 | | |
| | | 箇所数 | 151 | 13 | (0) | 164 | | |
| | | 全長(m) | 7,491 | 237 | (0) | 7,728 | | |
| 傾き | | 学校数 | 12 | 2 | (0) | 14 | | |
| | | 箇所数 | 16 | 2 | (0) | 18 | | |
| | | 全長(m) | 1,659 | 4 | (0) | 1,663 | | |
| ぐらつき | | 学校数 | 4 | 0 | (0) | 4 | | |
| | | 箇所数 | 4 | 0 | (0) | 4 | | |
| | | 全長(m) | 496 | 0 | (0) | 496 | | |
| 損傷 | 学校数 | 54 | 5 | (1) | 59 | | | |
| | 箇所数 | 110 | 7 | (1) | 117 | | | |
| | 全長(m) | 6,476 | 163 | (120) | 6,639 | | | |
| 汚れ | 学校数 | 18 | 5 | (0) | 23 | | | |
| | 箇所数 | 31 | 8 | (0) | 39 | | | |
| | 全長(m) | 2,329 | 280 | (0) | 2,609 | | | |

【参考】

| | | | | |
|---------------|-------|-------|----|-------|
| 基準に適合かつ劣化損傷なし | 学校数 | 69 | 12 | 81 |
| | 箇所数 | 100 | 15 | 115 |
| | 延長（m） | 1,340 | 81 | 1,421 |

※各学校数の「合計」欄の数値は、重複を除いた実学校数である。

建築技術職員によるコンクリートブロック塀等に係る現地調査結果について

【道路境界】

| 学校種別 | | | 高校 | 特支 | 合計 | | |
|---------------------|-------------|---------|--------|-------|-------|---------|---------------|
| ②ブロック塀等を有する学校数 | | | 49 | 6 | 55 | | |
| ブロック塀等の箇所数 | | | 106 | 9 | 115 | | |
| ③ブロック塀等の延長 (m) | | | 7,059 | 401 | 7,460 | | |
| ④外観に基づく点検が完了している学校数 | | | 49 | 6 | 55 | | |
| ⑤基準に適合しない又は劣化損傷がある | 基準に適合しない | ⑥学校数 | | 47 | 6 | 53 | |
| | | 箇所数 | | 96 | 9 | 105 | |
| | | 延長 (m) | | 6,455 | 401 | 6,856 | |
| | 不適合理由(重複あり) | ⑤学校数 | ⑤学校数 | | 46 | 4 | <51> 50 |
| | | | 箇所数 | | 81 | 6 | <98> 87 |
| | | | 延長 (m) | | 4,792 | 279 | <3,175> 5,071 |
| | | 高さ超過 | ⑤学校数 | 27 | 1 | <21> 28 | |
| | | | 箇所数 | 33 | 1 | <24> 34 | |
| | | | 全長(m) | 1,524 | 50 | 1,574 | |
| | | 厚さ不足 | 学校数 | 9 | 0 | <10> 9 | |
| | | | 箇所数 | 9 | 0 | <10> 9 | |
| | | | 全長(m) | 342 | 0 | 342 | |
| | | 控え壁なし | 学校数 | 26 | 2 | <35> 28 | |
| | | | 箇所数 | 35 | 4 | <63> 39 | |
| | | | 全長(m) | 1,187 | 208 | 1,395 | |
| | | 控え壁間隔超過 | 学校数 | 15 | 1 | <14> 16 | |
| | | | 箇所数 | 26 | 1 | <21> 27 | |
| | | | 全長(m) | 3,073 | 21 | 3,094 | |
| | | 劣化損傷がある | ⑤学校数 | | 34 | 5 | 39 |
| | | | 箇所数 | | 66 | 8 | 74 |
| 延長 (m) | | | 5,674 | 380 | 6,054 | | |
| ひび割れ | 学校数 | | 28 | 4 | 32 | | |
| | 箇所数 | | 50 | 4 | 54 | | |
| | 全長(m) | | 4,702 | 161 | 4,863 | | |
| 傾き | 学校数 | | 7 | 0 | 7 | | |
| | 箇所数 | | 10 | 0 | 10 | | |
| | 全長(m) | | 1,555 | 0 | 1,555 | | |
| ぐらつき | 学校数 | | 2 | 0 | 2 | | |
| | 箇所数 | | 2 | 0 | 2 | | |
| | 全長(m) | | 458 | 0 | 458 | | |
| 損傷 | 学校数 | | 24 | 2 | 26 | | |
| | 箇所数 | 45 | 2 | 47 | | | |
| | 全長(m) | 4,516 | 106 | 4,622 | | | |
| 汚れ | 学校数 | 9 | 3 | 12 | | | |
| | 箇所数 | 17 | 4 | 21 | | | |
| | 全長(m) | 1,603 | 219 | 1,822 | | | |

※< >内は6月27日記者発表時の公表数値

※各学校数の「合計」欄の数値は、重複を除いた実学校数である。

建築技術職員によるコンクリートブロック塀等に係る現地調査結果について

【敷地境界】

| 学校種別 | | | 高校 | 特支 | 合計 | |
|---------------------|---|-------------|-------|-------|-------|-------|
| ②ブロック塀等を有する学校数 | | | 24 | 5 | 29 | |
| ブロック塀等の箇所数 | | | 33 | 5 | 38 | |
| ③ブロック塀等の延長 (m) | | | 1,615 | 80 | 1,695 | |
| ④外観に基づく点検が完了している学校数 | | | 24 | 5 | 29 | |
| ⑤基準に適合しない又は劣化損傷がある | 基準に適合しない | ⑥学校数 | | 21 | 4 | 25 |
| | | 箇所数 | | 30 | 4 | 34 |
| | | 延長 (m) | | 1,495 | 73 | 1,568 |
| | 不 適 合 理 由 (重 複 あ り) | ⑤学校数 | | 21 | 2 | 23 |
| | | 箇所数 | | 29 | 2 | 31 |
| | | 延長 (m) | | 1,492 | 32 | 1,524 |
| | | 高さ超過 | ⑤学校数 | 14 | 0 | 14 |
| | | | 箇所数 | 17 | 0 | 17 |
| | | | 全長(m) | 729 | 0 | 729 |
| | | 厚さ不足 | 学校数 | 5 | 1 | 6 |
| | | | 箇所数 | 7 | 1 | 8 |
| | | | 全長(m) | 310 | 9 | 319 |
| | | 控え壁なし | 学校数 | 7 | 1 | 8 |
| | | | 箇所数 | 9 | 1 | 10 |
| | | | 全長(m) | 283 | 9 | 292 |
| | | 控え壁 間隔超過 | 学校数 | 9 | 1 | 10 |
| | | | 箇所数 | 11 | 1 | 12 |
| | | | 全長(m) | 772 | 23 | 795 |
| | 劣 化 損 傷 が あ る | ⑤学校数 | | 15 | 3 | 18 |
| | | 箇所数 | | 20 | 3 | 23 |
| | | 延長 (m) | | 1,219 | 65 | 1,284 |
| ひび割れ | | 学校数 | 14 | 1 | 15 | |
| | | 箇所数 | 18 | 1 | 19 | |
| | | 全長(m) | 1,100 | 34 | 1,134 | |
| 傾き | | 学校数 | 2 | 0 | 2 | |
| | | 箇所数 | 2 | 0 | 2 | |
| | | 全長(m) | 65 | 0 | 65 | |
| ぐらつき | | 学校数 | 1 | 0 | 1 | |
| | | 箇所数 | 1 | 0 | 1 | |
| | | 全長(m) | 36 | 0 | 36 | |
| 損傷 | | 学校数 | 11 | 1 | 12 | |
| | | 箇所数 | 14 | 1 | 15 | |
| | | 全長(m) | 824 | 23 | 847 | |
| 汚れ | | 学校数 | 4 | 2 | 6 | |
| | 箇所数 | 4 | 2 | 6 | | |
| | 全長(m) | 481 | 42 | 523 | | |

※各学校数の「合計」欄の数値は、重複を除いた実学校数である。

建築技術職員によるコンクリートブロック塀等に係る現地調査結果について

【校内】

| 学校種別 | | | 高校 | 特支 | 合計 | | |
|---------------------|-------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-----|
| ②ブロック塀等を有する学校数 | | | 111 | 18 | 129 | | |
| ブロック塀等の箇所数 | | | 312 | 40 | 352 | | |
| ③ブロック塀等の延長 (m) | | | 3,587 | 227 | 3,814 | | |
| ④外観に基づく点検が完了している学校数 | | | 111 | 18 | 129 | | |
| ⑤基準に適合しない又は劣化損傷がある | 基準に適合しない | ⑥学校数 | | 101 | 15 | 116 | |
| | | 箇所数 | | 225 | 26 | 251 | |
| | | 延長 (m) | | 2,972 | 152 | 3,124 | |
| | 不適合理由(重複あり) | ⑤学校数 | | 97 | 14 | 111 | |
| | | 箇所数 | | 190 | 22 | 212 | |
| | | 延長 (m) | | 2,476 | 120 | 2,596 | |
| | | 高さ超過 | ⑤学校数 | 72 | 7 | 79 | |
| | | | 箇所数 | 87 | 8 | 95 | |
| | | | 全長(m) | 1,342 | 38 | 1,380 | |
| | | 厚さ不足 | 学校数 | 18 | 1 | 19 | |
| | | | 箇所数 | 21 | 1 | 22 | |
| | | | 全長(m) | 222 | 4 | 226 | |
| | | 控え壁なし | 学校数 | 79 | 12 | 91 | |
| | | | 箇所数 | 116 | 17 | 133 | |
| | | | 全長(m) | 1,393 | 102 | 1,495 | |
| | | 控え壁 間隔超過 | 学校数 | 3 | 0 | 3 | |
| | | | 箇所数 | 5 | 0 | 5 | |
| | | | 全長(m) | 120 | 0 | 120 | |
| | | 劣化損傷がある | ⑤学校数 | | 59 | 7 | 66 |
| | | | 箇所数 | | 105 | 11 | 116 |
| 延長 (m) | | | 1,892 | 66 | 1,958 | | |
| ひび割れ | 学校数 | | 53 | 5 | 58 | | |
| | 箇所数 | | 83 | 8 | 91 | | |
| | 全長(m) | | 1,688 | 43 | 1,731 | | |
| 傾き | 学校数 | | 3 | 2 | 5 | | |
| | 箇所数 | | 4 | 2 | 6 | | |
| | 全長(m) | | 39 | 4 | 43 | | |
| ぐらつき | 学校数 | | 1 | 0 | 1 | | |
| | 箇所数 | | 1 | 0 | 1 | | |
| | 全長(m) | | 2 | 0 | 2 | | |
| 損傷 | 学校数 | | 29 | 2 | 31 | | |
| | 箇所数 | 51 | 4 | 55 | | | |
| | 全長(m) | 1,136 | 34 | 1,170 | | | |
| 汚れ | 学校数 | 7 | 2 | 9 | | | |
| | 箇所数 | 10 | 2 | 12 | | | |
| | 全長(m) | 245 | 19 | 264 | | | |

※各学校数の「合計」欄の数値は、重複を除いた実学校数である。