

コンクリートブロック塀等現地調査結果一覧

(全てのコンクリートブロック塀等 149校 505箇所 12,969m)

「結果」表示

参考資料2

○ 基準不適合あり

● 劣化・損傷あり

◎ 基準不適合かつ劣化・損傷あり

高等学校 (コンクリートブロック塀)

学校名	塀番号	長さ(m)	箇所別	基準不適合				劣化・損傷状況					結果	
				高さ超過	厚さ不足	控壁なし	控壁間隔超過	ひび割れ	傾き	くらつき	損傷	汚れ		
明和	1	54.0	道路境界					○						●
明和	2	60.0	道路境界	○				○						◎
明和	3	90.0	道路境界	○								○		◎
明和	4	57.0	道路境界	○				○				○		◎
明和	5	2.8	道路境界	○										○
明和	6	48.0	道路境界				○	○				○		◎
明和	7	37.0	道路境界				○					○		◎
明和	8	119.0	道路境界				○	○				○		◎
明和	9	3.6	校内	○										○
明和	10	6.6	校内											
旭丘	11	13.2	道路境界	○	○	○							○	◎
旭丘	12	17.4	道路境界	○		○							○	◎
旭丘	13	140.0	道路境界											
旭丘	14	62.0	敷地境界				○							○
旭丘	15	2.8	敷地境界			○								○
旭丘	16	3.6	校内											
名古屋西	17	13.0	道路境界	○		○								○
名古屋西	18	11.2	道路境界					○				○		●
中村	19	3.6	校内	○										○
中村	20	12.4	校内			○		○				○		◎
中村	21	6.8	校内			○								○
松蔭	22	2.4	校内		○	○								○
惟信	23	7.5	道路境界			○		○				○	○	◎
惟信	24	71.8	道路境界	○					○			○		◎
熱田	25	60.0	道路境界			○								○
熱田	26	64.0	敷地境界	○	○			○						◎
熱田	27	24.0	校内			○		○						◎
熱田	28	3.7	校内	○										○
瑞陵	29	115.0	敷地境界	○		○						○		◎
瑞陵	30	12.8	敷地境界	○	○									○
瑞陵	31	7.2	敷地境界				○							○
昭和	32	106.2	道路境界	○			○							○
昭和	33	3.7	校内	○										○
千種	34	2.4	校内			○		○				○		◎
千種	35	3.8	校内	○										○
千種	36	6.6	校内											
愛知商業	37	25.2	校内			○		○						◎
愛知商業	38	3.6	校内	○										○
愛知商業	39	6.6	校内											
中川商業	40	59.2	校内	○								○		◎
中川商業	41	41.2	道路境界	○				○				○		◎
中川商業	42	2.0	校内						○	○		○		●
緑丘	43	23.0	校内			○								○
名南工業	44	167.0	道路境界				○							○
名南工業	45	100.0	道路境界											
名南工業	46	158.2	道路境界									○		●
名南工業	47	168.0	道路境界											
名南工業	48	184.0	道路境界				○					○		◎
瀬戸	49	3.6	校内	○				○						◎
瀬戸	50	6.4	校内					○						●
瀬戸	51	8.8	校内					○				○		●
瀬戸窯業	52	9.6	校内											
瀬戸窯業	53	9.6	校内	○		○								○
瀬戸窯業	54	12.2	校内											
春日井	55	68.0	道路境界											
春日井	56	38.0	道路境界				○					○		◎
春日井	57	5.6	道路境界			○		○				○		◎
春日井	58	22.8	道路境界				○							○
春日井	59	10.0	道路境界			○								○
長久手	60	6.4	道路境界			○		○				○		◎
長久手	61	14.8	校内					○						●
長久手	62	66.0	校内					○				○		●
長久手	63	16.5	校内			○		○				○	○	◎
長久手	64	4.0	校内											
長久手	65	14.4	校内			○		○				○		◎
東郷	66	8.4	道路境界			○		○		○				◎
東郷	67	6.0	校内	○										○
東郷	68	4.0	校内											

学校名	塀番号	長さ(m)	箇所別	基準不適合				劣化・損傷状況					結果
				高さ超過	厚さ不足	控壁なし	控壁間隔超過	ひび割れ	傾き	くらつき	損傷	汚れ	
東郷	69	6.8	校内			○							○
春日井商業	70	6.8	校内					○					●
春日井商業	71	80.0	道路境界	○				○			○		◎
春日井商業	72	3.7	校内					○					●
旭野	73	6.0	校内	○									○
旭野	74	3.2	校内	○									○
旭野	75	2.4	校内			○					○		◎
旭野	76	3.7	校内	○									○
旭野	77	6.6	校内										
南陽	78	31.6	敷地境界				○	○					◎
守山	79	3.8	校内		○								○
守山	80	6.6	校内										
春日井西	81	96.0	敷地境界										
春日井西	82	5.6	校内										
春日井西	83	10.4	校内			○		○					◎
鳴海	84	3.7	校内										
鳴海	85	35.6	校内	○		○							○
鳴海	86	6.4	校内										
豊明	87	101.2	校内	○		○		○			○		◎
豊明	88	9.6	校内			○							○
豊明	89	12.0	校内			○							○
豊明	90	10.4	敷地境界										
天白	91	8.8	校内			○							○
天白	92	2.8	校内			○							○
瀬戸西	93	18.8	校内				○		○				◎
瀬戸西	94	3.4	校内						○				●
瀬戸西	95	5.6	校内										
日進	96	3.4	校内										
日進	97	5.6	校内										
日進	98	12.0	校内	○									○
高蔵寺	99	3.6	校内										
高蔵寺	100	8.0	校内										
日進西	101	17.6	校内			○							○
日進西	102	6.8	校内			○							○
春日井南	103	8.8	校内										
城北つばさ	104	345.0	道路境界					○					●
城北つばさ	105	200.0	道路境界					○			○		●
城北つばさ	106	82.0	道路境界				○	○		○			◎
城北つばさ	107	335.0	道路境界					○		○			●
城北つばさ	108	35.0	道路境界					○					●
城北つばさ	109	67.0	道路境界				○	○		○			◎
小牧	110	4.0	校内					○			○		●
尾北	111	55.0	校内	○				○			○		◎
尾北	112	6.8	校内										
古知野	113	6.8	校内										
古知野	114	8.4	校内										
古知野	115	5.2	道路境界			○		○					◎
古知野	116	151.0	道路境界				○	○		○			◎
古知野	117	110.0	道路境界				○	○		○			◎
古知野	118	24.0	敷地境界	○				○		○			◎
古知野	119	38.8	道路境界					○		○			●
古知野	120	89.0	道路境界					○		○			●
古知野	121	6.0	校内	○		○		○					◎
古知野	122	5.2	道路境界			○		○					◎
犬山	123	30.8	道路境界	○	○	○		○					◎
小牧工業	124	3.6	校内			○		○					◎
小牧工業	125	5.6	校内										
小牧工業	126	23.9	校内			○		○		○			◎
岩倉総合	127	60.8	校内	○						○			◎
岩倉総合	128	3.7	校内					○					●
岩倉総合	129	24.0	校内			○		○		○			◎
岩倉総合	130	6.8	校内					○		○			●
丹羽	131	3.7	校内	○									○
丹羽	132	6.6	校内							○			●
犬山南	133	3.2	校内										
犬山南	134	5.6	校内										
江南	135	3.4	校内										
江南	136	5.8	校内			○							○
小牧南	137	3.4	校内										
小牧南	138	5.6	校内										
一宮	139	62.0	敷地境界				○	○	○	○			◎
一宮	140	1.9	校内			○							○
一宮	141	24.8	校内	○	○	○		○		○			◎

学校名	塀番号	長さ(m)	箇所別	基準不適合				劣化・損傷状況					結果
				高さ超過	厚さ不足	控壁なし	控壁間隔超過	ひび割れ	傾き	くらつき	損傷	汚れ	
一宮	142	4.8	校内	○	○	○							○
一宮	143	3.6	校内	○				○					◎
一宮	144	6.8	校内										
一宮商業	145	36.0	道路境界	○			○				○		◎
一宮商業	146	3.6	校内										
一宮商業	147	6.8	校内			○							○
一宮工業	148	21.6	校内					○					●
一宮工業	149	252.0	道路境界				○	○	○		○	○	◎
一宮工業	150	25.6	道路境界					○	○		○	○	●
一宮工業	151	134.0	道路境界	○				○	○		○	○	◎
一宮工業	152	490.0	道路境界				○	○	○		○	○	◎
一宮工業	153	3.7	校内	○		○							○
一宮工業	154	6.8	校内			○							○
木曾川	155	15.2	校内					○					●
木曾川	156	40.0	校内										
木曾川	157	200.0	道路境界					○			○		●
木曾川	158	5.0	道路境界			○					○	○	◎
木曾川	159	3.7	校内										
木曾川	160	6.8	校内			○							○
木曾川	161	54.0	道路境界					○			○		●
木曾川	162	5.0	道路境界			○							○
起工業	163	3.8	校内	○				○					◎
起工業	164	6.8	校内			○							○
起工業	165	65.0	道路境界					○			○		●
起工業	166	60.0	道路境界										
起工業	167	200.0	道路境界				○	○					◎
起工業	168	14.4	校内			○							○
稲沢	169	62.8	敷地境界	○				○			○		◎
稲沢	170	2.8	校内										
稲沢	171	12.0	道路境界	○	○								○
稲沢	172	3.4	校内	○	○								○
稲沢	173	6.8	校内										
一宮西	174	61.6	道路境界	○				○			○	○	◎
一宮西	175	6.4	校内	○									○
一宮西	176	140.0	敷地境界				○	○			○		◎
一宮西	177	46.8	道路境界								○		●
一宮西	178	125.3	道路境界				○				○	○	◎
一宮西	179	84.8	道路境界				○	○	○		○	○	◎
一宮西	180	170.4	道路境界				○	○			○	○	◎
一宮西	181	1.2	校内										
一宮西	182	6.4	校内										
稲沢東	183	63.6	敷地境界	○				○			○	○	◎
稲沢東	184	2.8	校内					○					●
稲沢東	185	3.4	校内										
稲沢東	186	4.0	校内										
一宮北	187	3.2	校内	○				○					◎
一宮北	188	6.8	校内					○					●
一宮北	189	107.0	道路境界	○		○		○					◎
尾西	190	8.8	校内										
尾西	191	3.4	校内										
尾西	192	6.8	校内			○							○
西春	193	3.4	校内					○			○		●
西春	194	5.6	校内			○					○		◎
一宮南	195	3.4	校内										
一宮南	196	6.4	校内										
杏和	197	3.7	校内										
杏和	198	3.7	校内			○							○
杏和	199	12.0	校内		○	○							○
津島	200	4.7	校内										
津島	201	3.5	校内	○									○
津島	202	6.6	校内										
津島北	203	36.0	敷地境界	○			○	○		○	○		◎
津島北	204	5.0	校内			○		○					◎
津島北	205	2.3	校内	○		○							○
津島北	206	6.8	校内										
佐屋	207	3.2	校内										
佐屋	208	6.0	校内										
佐屋	209	32.0	校内					○					●
佐屋	210	50.4	校内										
佐屋	211	24.0	校内										
佐屋	212	3.5	校内	○	○								○
佐屋	213	6.6	校内										
佐屋	214	28.0	校内	○				○					◎

学校名	塀番号	長さ(m)	箇所別	基準不適合				劣化・損傷状況					結果
				高さ超過	厚さ不足	控壁なし	控壁間隔超過	ひび割れ	傾き	くらつき	損傷	汚れ	
佐屋	215	2.8	校内			○					○		◎
佐屋	216	3.7	校内			○					○		◎
佐屋	217	2.5	校内			○					○		◎
佐屋	218	2.4	校内			○					○		◎
五条	219	26.4	敷地境界	○				○			○		◎
五条	220	2.4	校内			○							○
五条	221	3.0	校内										
五条	222	40.0	校内			○							○
五条	223	3.4	校内	○	○								○
五条	224	4.0	校内			○							○
佐織工業	225	3.5	校内										
佐織工業	226	6.8	校内			○							○
津島東	227	6.2	校内			○							○
津島東	228	3.4	校内										
津島東	229	5.6	校内										
海翔	230	4.0	校内									○	●
半田	231	4.6	校内	○		○							○
半田	232	74.5	校内			○							○
半田	233	8.2	道路境界			○							○
半田商業	234	3.0	道路境界										
半田商業	235	3.1	道路境界			○							○
半田商業	236	127.6	敷地境界		○		○	○		○	○		◎
半田商業	237	3.2	敷地境界						○				●
半田農業	238	26.0	敷地境界	○									○
大府	239	2.9	道路境界			○							○
横須賀	240	3.5	校内	○									○
横須賀	241	3.4	校内										
横須賀	242	6.8	校内			○							○
横須賀	243	6.0	校内										
内海	244	98.0	校内	○									○
内海	245	10.8	校内		○								○
内海	246	6.8	校内					○					●
内海	247	3.5	校内	○									○
内海	248	29.6	道路境界										
桃陵	249	2.0	校内					○					●
桃陵	250	59.6	敷地境界	○									○
桃陵	251	9.2	校内			○							○
東海商業	252	26.4	道路境界	○									○
東海商業	253	3.7	校内	○									○
東海商業	254	6.8	校内			○							○
東浦	255	26.0	校内	○				○					◎
東浦	256	3.7	校内	○									○
東浦	257	6.8	校内			○							○
武豊	258	6.8	校内			○							○
武豊	259	3.7	校内										
武豊	260	62.0	道路境界	○		○							○
武豊	261	2.8	校内	○		○							○
東海南	262	3.4	校内										
東海南	263	4.4	校内										
東海南	264	6.8	校内			○							○
阿久比	265	3.4	校内										
阿久比	266	5.6	校内										
半田東	267	3.4	校内										
大府東	268	20.0	校内			○							○
常滑	269	4.0	校内			○							○
常滑	270	4.4	校内										
常滑	271	6.8	校内			○							○
常滑	272	3.5	校内	○									○
岡崎	273	13.0	敷地境界										
岡崎	274	3.7	校内	○				○					◎
岡崎	275	6.8	校内			○		○					◎
岡崎北	276	6.8	校内										
岩津	277	6.8	校内										
岡崎商業	278	50.0	道路境界	○	○		○	○		○			◎
岡崎工業	279	15.0	校内		○	○		○	○		○		◎
岡崎工業	280	24.0	校内					○					●
岡崎工業	281	16.0	校内								○		●
岡崎工業	282	3.7	校内	○									○
岡崎工業	283	6.8	校内			○							○
西尾	284	3.6	校内	○									○
西尾	285	6.8	校内			○							○
鶴城丘	286	3.8	校内										
鶴城丘	287	6.8	校内			○							○

学校名	塀番号	長さ(m)	箇所別	基準不適合				劣化・損傷状況					結果
				高さ超過	厚さ不足	控壁なし	控壁間隔超過	ひび割れ	傾き	くらつき	損傷	汚れ	
鶴城丘	288	1.6	校内	○		○							○
鶴城丘	289	7.2	校内			○							○
幸田	290	3.6	校内	○				○					◎
幸田	291	6.8	校内										
幸田	292	10.0	校内			○							○
岡崎東	293	6.8	校内			○					○		◎
岡崎東	294	3.7	校内	○	○			○			○		◎
西尾東	295	3.7	校内										
西尾東	296	6.8	校内			○							○
西尾東	297	73.6	校内	○		○							○
西尾東	298	27.2	校内	○									○
刈谷工業	299	450.0	道路境界			○	○	○	○	○	○		◎
刈谷工業	300	3.2	校内			○							○
刈谷工業	301	3.4	校内										
刈谷工業	302	6.8	校内			○							○
刈谷工業	303	3.6	敷地境界	○		○							○
刈谷北	304	4.0	校内										
刈谷北	305	7.6	道路境界		○	○							○
刈谷北	306	3.7	校内	○	○								○
刈谷北	307	6.8	校内			○							○
刈谷北	308	26.0	道路境界										
刈谷北	309	65.0	敷地境界	○				○					◎
碧南	310	28.8	校内			○		○					◎
碧南	311	3.9	校内	○	○								○
碧南	312	6.8	校内			○							○
碧南	313	31.2	道路境界	○	○	○		○					◎
知立	314	8.0	校内			○							○
知立	315	3.7	校内	○									○
知立	316	6.8	校内			○							○
一色	317	3.7	校内	○									○
一色	318	6.8	校内			○							○
一色	319	65.0	敷地境界	○									○
安城	320	6.0	校内	○		○							○
安城農林	321	6.0	道路境界					○			○		●
安城農林	322	3.5	校内	○				○			○		◎
安城農林	323	6.8	校内			○					○		◎
高浜	324	36.2	道路境界	○									○
高浜	325	11.2	校内	○		○		○					◎
刈谷東	326	17.0	校内										
刈谷東	327	7.2	校内		○	○							○
刈谷東	328	3.7	校内					○					●
刈谷東	329	6.8	校内			○		○					◎
刈谷東	330	65.0	校内	○				○					◎
碧南工業	331	34.8	校内	○				○			○		◎
碧南工業	332	3.5	校内	○									○
碧南工業	333	6.4	校内										
碧南工業	334	11.2	校内										
碧南工業	335	9.2	校内	○									○
碧南工業	336	9.2	校内	○	○								○
安城東	337	70.0	校内	○				○					◎
安城東	338	30.0	校内	○		○		○					◎
安城東	339	3.4	校内								○	○	●
安城東	340	6.8	校内								○	○	●
豊田西	341	37.0	道路境界	○	○								○
豊田西	342	3.6	校内	○									○
豊田西	343	6.8	校内										
猿投農林	344	40.0	道路境界	○	○	○							○
豊田工業	345	3.7	校内	○	○			○					◎
豊田工業	346	3.0	校内			○		○					◎
豊田工業	347	34.0	校内	○				○					◎
加茂丘	348	3.6	校内	○									○
加茂丘	349	6.8	校内			○							○
衣台	350	3.6	校内	○				○					◎
衣台	351	6.8	校内			○		○					◎
衣台	352	57.2	校内										
衣台	353	36.0	校内			○							○
三好	354	3.6	校内	○							○		◎
三好	355	6.4	校内			○					○		◎
豊田北	356	3.4	校内					○			○	○	●
豊田北	357	6.8	校内			○		○			○	○	◎
豊田南	358	5.2	校内				○						○
豊田南	359	3.4	校内										
豊田南	360	6.8	校内			○							○

学校名	塀番号	長さ(m)	箇所別	基準不適合				劣化・損傷状況					結果
				高さ超過	厚さ不足	控壁なし	控壁間隔超過	ひび割れ	傾き	くらつき	損傷	汚れ	
足助	361	3.6	校内	○									○
足助	362	17.6	道路境界			○						○	◎
足助	363	6.8	校内			○							○
松平	364	26.0	校内	○							○		◎
松平	365	3.7	校内										
松平	366	6.8	校内			○							○
新城	367	144.0	校内					○			○	○	●
新城	368	32.0	校内					○					●
新城	369	3.8	校内	○									○
新城	370	6.8	校内			○		○			○		◎
新城	371	60.0	校内			○		○			○		◎
新城	372	36.0	道路境界	○		○		○					◎
新城	373	4.8	校内			○							○
新城東	374	35.0	道路境界	○				○			○		◎
新城東 作手校舎	375	5.0	道路境界				○	○					◎
新城東 作手校舎	376	2.4	校内			○		○			○		◎
新城東 作手校舎	377	5.0	道路境界										
新城東 作手校舎	378	6.8	校内					○					●
新城東 作手校舎	379	3.5	校内	○									○
田口	380	20.4	道路境界				○	○			○	○	◎
田口	381	49.6	校内			○		○			○	○	◎
田口	382	6.8	校内	○	○	○					○	○	◎
豊橋工業	383	3.7	校内	○									○
豊橋工業	384	6.8	校内										
成章	385	5.2	道路境界										
成章	386	10.4	敷地境界	○	○	○							○
成章	387	6.8	校内										
成章	388	3.3	校内	○									○
成章	389	3.3	校内					○					●
渥美農業	390	8.4	校内			○		○					◎
渥美農業	391	1.6	校内										
渥美農業	392	3.2	校内										
福江	393	32.0	校内	○				○					◎
福江	394	5.4	校内			○							○
宝陵	395	3.2	校内			○		○					◎
豊橋商業	396	91.2	敷地境界				○	○					◎
豊橋商業	397	32.0	敷地境界	○	○		○	○			○		◎
豊橋商業	398	3.5	校内	○									○
豊橋商業	399	6.8	校内										
豊橋商業	400	150.0	敷地境界				○	○			○	○	◎
豊橋商業	401	4.4	校内			○		○			○		◎
豊橋商業	402	4.4	校内										
豊橋商業	403	30.0	敷地境界	○	○	○		○			○		◎
豊橋商業	404	33.0	敷地境界	○	○	○		○			○		◎
豊橋商業	405	36.0	校内			○		○			○		◎
豊丘	406	3.6	校内	○		○		○					◎
豊丘	407	6.8	校内								○		●
豊丘	408	3.6	校内	○	○								○
豊丘	409	22.8	道路境界			○		○			○		◎
国府	410	3.4	道路境界			○							○
国府	411	3.6	道路境界			○		○					◎
国府	412	4.8	道路境界			○							○
国府	413	4.8	道路境界			○							○
豊川工業	414	5.6	校内					○					●
豊川工業	415	6.8	校内			○							○
豊川工業	416	3.6	校内	○		○							○
豊川工業	417	5.6	校内					○					●
豊川工業	418	110.0	道路境界			○		○			○		◎
蒲郡	419	5.6	道路境界			○			○				◎
蒲郡	420	34.8	道路境界				○						○
蒲郡	421	8.4	道路境界				○						○
蒲郡	422	11.6	校内			○							○
蒲郡	423	14.0	道路境界				○						○
蒲郡	424	33.4	校内		○		○	○			○		◎
蒲郡	425	28.8	校内		○	○	○	○			○		◎
蒲郡	426	34.0	校内	○	○		○	○			○		◎
蒲郡	427	29.2	敷地境界			○		○			○		◎
蒲郡	428	26.8	敷地境界			○							○
蒲郡	429	39.2	道路境界			○		○			○		◎
蒲郡	430	7.6	道路境界			○							○
三谷水産	431	32.4	敷地境界			○	○	○			○		◎
三谷水産	432	27.5	道路境界			○		○			○		◎
三谷水産	433	34.8	道路境界	○				○	○		○		◎

学校名	塀番号	長さ(m)	箇所別	基準不適合				劣化・損傷状況					結果
				高さ超過	厚さ不足	控壁なし	控壁間隔超過	ひび割れ	傾き	くらつき	損傷	汚れ	
蒲郡東	434	26.0	校内	○									○
蒲郡東	435	3.7	校内										
蒲郡東	436	6.4	校内										
蒲郡東	437	21.6	校内			○							○
豊橋南	438	2.4	校内			○							○
豊橋南	439	58.0	校内	○				○			○		◎
小坂井	440	2.4	校内	○									○
小坂井	441	64.0	校内	○				○					◎
小坂井	442	2.4	校内			○							○
小坂井	443	2.4	校内			○							○
小坂井	444	3.8	校内										
小坂井	445	6.8	校内					○					●

高等学校 (組構造の塀)

学校名	塀番号	長さ(m)	箇所別	基準不適合				劣化・損傷状況					結果
				高さ超過	厚さ不足	控壁なし	控壁間隔超過	ひび割れ	傾き	くらつき	損傷	汚れ	
昭和	1	12.0	道路境界	○									○
昭和	2	12.0	道路境界	○									○
起工業	3	50.0	道路境界	○									○
半田	4	6.0	道路境界	○									○
刈谷	5	120.0	道路境界	○	○						○		◎
渥美農業	6	0.9	道路境界	○									○

合計			学校数	89	29	92	25	71	12	4	54	18	
128	451	12,262	箇所	137	37	160	42	151	16	4	110	31	
			長さ	3,595	874	2,864	3,965	7,491	1,659	496	6,476	2,329	

	学校数	箇所数	長さ
○	87	160	2,136
◎	76	140	6,623
●	36	51	2,162
○+◎	117	300	8,760
●+◎	83	191	8,786

特別支援学校 (コンクリートブロック塀)

学校名	塀番号	長さ(m)	箇所別	基準不適合				劣化・損傷状況					結果
				高さ超過	厚さ不足	控壁なし	控壁間隔超過	ひび割れ	傾き	くらつき	損傷	汚れ	
名古屋盲	446	93.3	道路境界			○						○	◎
名古屋盲	447	69.8	道路境界			○						○	◎
名古屋盲	448	38.8	道路境界			○		○					◎
名古屋盲	449	8.0	敷地境界									○	●
名古屋盲	450	3.6	校内	○		○						○	◎
名古屋盲	451	5.6	校内			○							○
岡崎盲	452	23.0	敷地境界				○				○		◎
名古屋聾	453	33.6	敷地境界					○				○	●
名古屋聾	454	72.8	道路境界					○			○		●
名古屋聾	455	6.8	校内			○							○
名古屋聾	456	3.8	校内										
名古屋聾	457	6.6	校内										
千種聾	458	50.0	道路境界	○								○	◎
千種聾	459	3.6	校内	○									○
豊橋聾	460	15.2	道路境界					○					●
豊橋聾	461	3.9	校内	○									○
豊橋聾	462	6.8	校内					○			○		●
岡崎聾	463	6.0	校内	○		○							○
一宮聾	464	9.6	校内	○		○		○			○		◎
一宮聾	465	1.1	校内			○		○	○		○		◎
一宮聾	466	3.7	校内	○	○								○
一宮聾	467	6.4	校内										
一宮聾	468	16.0	校内								○	○	●
名古屋特支	469	33.6	道路境界					○			○		●
名古屋特支	470	6.0	道路境界			○						○	◎
岡崎特支	471	3.7	校内	○				○					◎
岡崎特支	472	6.8	校内			○		○					◎
春日台特支	473	10.8	校内										
三好特支	474	21.2	道路境界				○						○
三好特支	475	3.6	校内	○									○
三好特支	476	6.8	校内			○							○
三好特支	477	8.4	校内			○							○
三好特支	478	6.8	敷地境界										
大府特支	479	3.6	校内										
小牧特支	480	8.8	敷地境界		○	○							○
半田特支	481	3.4	校内										
半田特支	482	5.6	校内			○							○
半田特支	483	3.2	校内			○		○					◎
半田特支	484	10.4	校内			○							○

学校名	塀番号	長さ(m)	箇所別	基準不適合				劣化・損傷状況					結果
				高さ超過	厚さ不足	控壁なし	控壁間隔超過	ひび割れ	傾き	くらつき	損傷	汚れ	
安城特支	485	3.4	校内										
安城特支	486	5.6	校内			○		○					◎
佐織特支	487	3.4	校内										
佐織特支	488	6.8	校内			○							○
豊川特支	489	3.4	校内										
豊川特支	490	6.4	校内										
豊川特支	491	2.8	校内			○							○
一宮東特支	492	3.4	校内					○					●
一宮東特支	493	5.8	校内					○					●
港特支	494	5.3	校内										
豊田高等特支	495	3.4	校内										
豊田高等特支	496	6.8	校内			○							○
豊田高等特支	497	11.2	校内										
いなざわ特支	498	3.4	校内										
いなざわ特支	499	5.8	校内			○							○

合計			学校数	7	2	14	2	8	2	0	5	5
21	54	707	箇所	9	2	22	2	13	2	0	7	8
			長さ	88	13	318	44	237	4	0	163	280

	学校数	箇所数	長さ
○	13	17	117
◎	8	13	314
●	6	9	195
○+◎	17	30	431
●+◎	11	22	510